Verktyg och mätteknik

Några typer av skruvmejslar ...



Några typer verktygsnycklar ...



Några typer av sågar ...





Några typer av slagverktyg ...

Några typer av grävverktyg ...





Några typer av tänger ...

Några mätverktyg...

Mätning med skjutmått

Man avläser antalet hela millimeter med “noll”-strecket. Den siffran på nonie-skalan som ligger i linje med ett streck på den stora skalan anger sedan antalet tiondelar.



Skjutmåttet visar 19,2 mm.

Mätning med mikrometer

Man avläser antalet hela millimeter med kanten på den rörliga skalan. Den rörliga skalan ger sedan antalet hundradelar.